

# 天门市安全生产委员会

## 简 报

第 15 期

天门市安全生产委员会办公室

2023 年 11 月 27 日

### 关于“九小场所”消防安全专项排查整治督导检查 和明查暗访情况的通报

各乡镇人民政府，办事处、农场，天门经济开发区，市消委会成员单位：

为深刻汲取山西吕梁市永聚煤矿 11.16 火灾事故和天门市导航巷 11.16 民房火灾事故教训，有效防范和遏制重特大事故发生，根据《天门市重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》《全市“九小场所”安全生产百日整治工作方案》要求，市安委办联合市消委办组织开展了全市“九小场所”消防安全专项排查整治督导检查 and 明查暗访工作。现将有关情况通报如下：

#### 一、检查基本情况

11 月 20 至 24 日，市应急管理局联合市消防救援大队组成 6

个督导组，对全市“九小场所”的安全疏散、易燃可燃材料使用、电源管理、违规住人、违规施工和违规电气焊作业、消防器材设施配备等7个方面的消防安全问题进行了专项督导检查，共抽查对象76家，发现问题213处，现场整改58处，责令限期整改155处，现场关停1家。

## 二、存在的问题

自全市“九小场所”安全生产百日整治工作开展以来，各单位迅速结合实际细化了工作方案，建立了工作机制，明确了整治工作重点和任务，扎实推进了“九小场所”安全隐患排查整治工作。岳口、侯口、蒋湖农场等地高度重视，主要领导亲自部署，亲自带队扎实开展了巡查检查工作，并定期组织消防宣传和培训工作。

但是从本次抽查检查的情况来看，仍存在诸多问题。

（一）部分单位不够重视。部分乡镇未按照“九小场所”专项整治方案推进工作，仅有开会安排部署，无排查清单和检查记录台账。部分乡镇因受其它工作影响，专项检查未持续开展，整治工作出现断层。

（二）监管对象摸排不彻底。部分乡镇未正确理解“九小场所”的范围，对应当监管的对象未列入监管台账，部分乡镇台账与辖区实际严重不符。

（三）检查录入进展滞后。部分乡镇推动“九小场所”APP检查和录入工作进度滞后，截止目前，胡市、干驿、马湾、石家

河、净潭等乡镇 APP 录入仅在 50 家左右。

（四）隐患排查不够深入。乡镇专班排查浮于表面，对 7 个方面重点内容检查不细致，检查以查看灭火器、消火栓、消防通道等表面隐患代替隐患排查，用电安全、违规住人、易燃可燃材料使用管理被忽略，本次督导检查过程中凡被抽查的小场所均在不同程度安全隐患，说明乡镇专班发现问题的能力有待提高。

（五）宣传教育力度不够。督导检查中发现，经营主体普遍缺乏安全意识和安全常识，电线私拉乱接、消防通道堵塞、电瓶车在厂房内充电、上宅下店、防火防烟设施配备不齐等问题普遍存在，吸取事故教训不深刻。

### 三、下阶段工作要求

（一）压实工作责任。各地各部门要深刻汲取山西吕梁市永聚煤矿 11.16 火灾事故和天门市导航巷 11.16 民房火灾事故教训，压实“九小场所”消防安全主体责任，认真履行行业监管责任和属地管理责任，着力消除消防安全责任盲区，形成事事明责、层层负责、人人担责的工作体系，确保专项整治工作有力推进、取得实效。

（二）加大排查整治力度。各地要认真对照本次督导检查反馈的问题隐患清单，逐项制定整改方案，落实整改责任，狠抓整改落实，确保所列问题按要求和规定时限整改到位；同时，要对照反馈的问题举一反三、系统排查、全面整改，认真反思“九小场所”消防安全工作中存在的问题与不足，查漏补缺、自查自纠，

全面深入做好安全生产改进提升工作

（三）加强宣传教育。各地要广泛开展消防安全等安全生产法律法规、常识知识、案例警示等内容的宣传教育，加强商户消防安全教育和安全常识培训。同时，积极协调主流媒体、门户网站，充分利用网络新媒体，对区域性、严重影响公共安全、久拖不改的场所进行曝光，组织媒体跟踪报道整改进程，引导广大群众安全意识和常识的形成，营造良好安全生产舆论氛围。

- 附件：1.天门市“九小场所”消防专项治理 APP 录入明细  
2.天门市“九小场所”专项督导检查反馈问题隐患清单

附件 1

## “九小场所”消防专项治理 APP 录入明细

序号	单位	九小场所录入数量	备注
1	竟陵	1062 家	
2	侯口	747 家	
3	岳口	375 家	
4	多祥	368 家	
5	杨林	217 家	
6	蒋湖	177 家	
7	小板	165 家	
8	九真	151 家	
9	横林	131 家	
10	拖市	119 家	
11	黄潭	111 家	
12	渔薪	104 家	
13	多宝	100 家	
14	麻洋	100 家	
15	佛子山	100 家	
16	卢市	100 家	
17	汪场	95 家	
18	彭市	82 家	
19	蒋场	80 家	
20	皂市	75 家	
21	张港	67 家	
22	胡市	53 家	
23	干驿	52 家	
24	马湾	50 家	
25	石家河	50 家	
26	净潭	35 家	
-	合计	4766 家	

## 附件 2

## 天门市“九小场所”专项督导检查反馈问题隐患清单

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
1	乐之教育托管	蒋场镇老街		小教育场所	窗户上设置防盗网；疏散楼梯数量不足，仅有1部；部分电器线路乱拉乱接；未安装独立式感烟探测器，厨房未进行防火分隔。	正在整改	
2	博学学生托管	蒋场卫生院对面	陈璟 13477493220	小教育场所	窗户上设置防盗网；部分电器线路未穿管保护；无疏散指示标志；未设置独立式感烟探测器；楼梯间未设置封闭楼梯间；场所内违规停放电动车；厨房与其他区域未进行防火分隔。	正在整改	
3	鑫博亿服饰	蒋场新农贸市场二楼		小服装加工场所	第二个疏散通道被占用；未设置封闭楼梯间；部分灭火器失效；未设置室内消火栓。	正在整改	
4	诚超托管中心	蒋场大道西侧		小教育场所	窗户上设置防盗网；部分电器线路未穿管保护；未设置独立式感烟探测器、防毒面罩等逃生救援设施；未开展应急疏散演练。	正在整改	
5	南天超市	蒋湖农场		小超市	疏散通道被占用；安全出口上未设置灯光型安全出口标志。	正在整改	
6	宁冠服饰	蒋湖农场		小服装加工场所	车间内使用聚氨酯泡沫搭建；车间内未设置室内消火栓；车间内设置人员住宿场所。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
7	烟花爆竹专营店	蒋湖大道156号		小烟花爆竹店	未配置警示标志。	正在整改	
8	光年网咖	蒋场农垦大道	高士楚 15926047906	小网吧	疏散通道被占用；配电室未安装防火门；部分电器线路敷设到木板上；未设置火灾自动报警系统	正在整改	
9	公话超市	汪场镇		小超市	部分电器线路乱拉乱接。	正在整改	
10	黄仙美超市	汪场镇		小超市	通道上堆放杂物；部分电器线路未穿管保护；未配置灭火器。	正在整改	
11	黑豹服饰	汪场镇	刘好兵 15908608703	小服装加工场所	通道被货物占用；厨房与其他区域未进行防火分隔；人员住宿场所与生产场所在一个建筑内未进行防火分隔；部分灭火器失效。	正在整改	
12	百姓超市	汪场镇		小超市	部分电器线路未穿管保护；仓库内违规住人；室内消火栓无水；超市内未安装感烟探测器。	正在整改	
13	惠依烟花	张港镇		小烟花爆竹店	销售易燃易爆建筑内设置人员住宿场所。	正在整改	
14	果果优服饰	张港镇		小服装加工场所	无安全出口标志；车间内未设置室内消火栓。	正在整改	
15	宏远制衣厂	张港镇		小服装加工场所	车间内停放电动车；总电源开关未设置配电箱进行保护；未设置室内消火栓；顶棚使用塑料布等可燃材料；厨房与其他区域未进行防火分隔。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
16	天天向上托管中心	张港镇		小教育场所	疏散楼梯数量不足只有一部；未设置独立式感烟探测器、防烟面罩等逃生救援设施。	正在整改	
17	浩宇梓鑫生物质新能源有限公司	张港镇		小易燃易爆生产储存场所	无严禁烟火标识。	正在整改	
18	和润万家购物广场	马湾镇侨乡大道28号	巴浩 13377955773	小超市	一处疏散楼梯被货物占用；疏散指示标识设置不合理；室内消防栓无维保记录。	正在整改	
19	柯美人服饰加工厂	马湾镇侨乡大道28号	张祥州 17371137458	小服装加工场所	彩钢板材料为聚氨酯泡沫材质；车间内设置住宿区；车间内无灭火器。	正在整改	
20	天门市新千禧宴会厅	马湾镇商贸城88号	胡华军 15334211819	小餐饮场所	内走道过长，未设置机械排烟；疏散指示标志设置不规范；室内消防栓无水带水枪；室内消防栓被货物遮挡；消防控制柜处于关闭状态。	正在整改	
21	多宝广客隆购物中心	天门市多宝镇江汉村大道73号	吴熠 13264989986	小超市	安全通道堵塞或关闭；疏散通道堆放杂物；乱拉电线；仓库与购物场所用木板隔断未设置防火层；水枪水带被挪用。	正在整改	
22	影剧院批发城（多宝）	天门市多宝镇街道		小超市	电线乱拉乱接；无灭火器等设施，下店上宅未隔断，楼上住2人。	正在整改	
23	亿联购物广场优慧雪糕干果批发（多宝）	多宝		小超市	电动车停放室内；楼上生火做饭且楼梯堆放杂物；不会使用灭火器。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
24	金时代购物广场	拖市		小超市	安全出口标志已淘汰不符合标准，安全出口外搭建钢架梯不安全；配电房堆放杂物，且未做隔火处理。电线附置在可燃木板上，电线吊顶在可燃物上，走线混乱且未套管保护；冷库与卖场在同一室内，未进行分隔；消防栓内水带口径与实际不匹配，无法使用；灭火器数量不够且悬挂在墙上（不易拿取）。	正在整改	
25	铜锣湾服饰	拖市		小服装场所	安全出口标志不符合标准，为淘汰产品；生活做饭私拉电线且隔断为木板；灭火器数量不够，设置不标准（不易拿取）；发电机放于楼梯间。	正在整改	
26	知音便民超市	拖市		小超市	上宅下店住 2-3 人，且隔断较为可燃物；灭火器设置不标准（不易拿取）；人员不太会使用灭火器。	正在整改	
27	燃爆服饰	杨林		小服装场所	无安全出口标志，安全出口门关闭，且堵塞；电动车室内停放且违规充电，室内电线乱接乱拉，电线线路周边堆放可燃物；夹层有床暂未住人，办公室内吸烟；灭火器配置少且放置不易拿取，厨房与生产车间隔断简单，违规使用瓶装液化气。	正在整改	
28	恒飞电缆张敏批发超市	杨林		超市	私拉电线插排；下店上宅无隔断，楼上住 2-3 人，店铺内生火做饭；售卖烟花爆竹店铺隔断材料不详；门店无证经营烟花（证过期）。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
29	陈记热干面等街面餐饮店	竟陵街官路社区对面		餐饮店	私拉电线，插排；下店上宅楼上住人，隔断不规范，门店配置灭火器数量不足；使用电器不安全，遮挡散热口。	正在整改	
30	天门市竟陵第二幼儿园	竟陵		学校	电线较乱，外露电线皆未套管；仅有少量灭火器，无消防栓；厨房工作人员消防意识薄弱，幼儿园小孩严禁在四楼午休。	正在整改	
31	裤都世界	彭市镇	18672676765	服装厂	门口车辆停放挡住通道；有人员住宿；线路敷设不合要求。	正在整改	
32	慧慧水果干果超市	彭市镇	鲜于文峰 13277291088	小商场	未配置灭火器；线路私拉乱接。	正在整改	
33	食为天酒楼	横林镇	15171540709	小饭店	厨房未设置防火毯，灭火器；场所内灭火器配置不足；上宅下店。	正在整改	
34	乐意服饰	横林镇	18871382808	服装厂	通通道内放电动车；生活区和生产区未做防火分隔。	正在整改	
35	多多烫房	横林镇	18620581743	服装厂	线路私拉乱接；生产生活区未进行防火分隔。	正在整改	
36	供销购物广场	麻洋镇		小商场	消消火栓设置不符合要求；仓库内线路敷设不符合要求；二楼违规住人；楼梯间堆放货物；疏散标志设置不符合要求。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
37	惠依烟花爆竹	麻洋镇		易燃易爆危险品销售场所	线路敷设不符合要求。	正在整改	
38	尚座网吧(制衣)	麻洋镇	周胜炜 18818875478	服装厂	线路敷设不符合要求，灭火器配置不足，仅有一具且失效；后门锁闭。	正在整改	
39	鸣翔宾馆	岳口镇	刘彩霞 18371587436	小旅馆	未设置灭火器，防盗网未开窗。	正在整改	
40	侨乡宾馆	侯口		小旅馆	广告牌遮挡逃生窗。	正在整改	
41	星星宾馆	侯口	王萍 15392806626	小旅馆	广告牌遮挡逃生窗。	正在整改	
42	杰克缝纫机专营店	侯口	罗国庆 18696356568	小型生产加工企业	上宅下店；线路敷设未套管。	正在整改	
43	美特雅服饰	皂市镇	舒群超	小服装厂	部分安全出口被锁闭；部分隔墙为泡沫彩钢板；未设置独立烟感、自动喷水系统（简易）。	正在整改	
44	天门市谢丽服装加工厂	皂市镇	李永波	小服装厂	外墙门窗上设置有防盗网；部分安全出口处堆放有可燃物；电动车停放在室内；部分应急照明灯设置不符合要求被停用；消防设施检查不经常。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
45	晨达再生资源有限公司	卢市镇		小型生产加工企业	厂房内部分通道堆有货物；部分电器开关附近有杂物较多；室外消火栓点位设置不合理。	正在整改	
46	天门市多多儿童用品有限公司	九真镇		小型生产加工企业	厂区内未设置喷淋、报警系统。	正在整改	
47	凡玥服饰	九真镇	张冲冲	小服装厂	厂区内办公室采用易燃可燃彩钢板；部分电动车停放在厂区内；对员工消防安全培训不经常。	正在整改	
48	天门市多乐福购物广场店	卢市镇		小商场	二楼隔间通一楼楼梯外堆放有杂物；一处室内消火栓被遮挡；灭火器检查不经常。	正在整改	
49	彩虹制衣	九真镇		小服装厂	部分通道堆放有杂物；部分线路未套管敷设；部分室内消火栓被遮挡，未设置水带、水枪。	正在整改	
50	合盛服饰	胡市镇	何琪敏	小服装厂	部分电动车停放在厂区内；部分线路未套管敷设。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
51	梁丽芬	净潭镇	梁丽芬	小服装厂	门窗上设有防盗网；部分线路未套管敷设；生产区和住人区未分隔；未设置灭火器、简易报警、简易呼吸面罩。	正在整改	
52	天门市净潭序东服装加工厂	净潭镇		小服装厂	部分线路未套管敷设；住宿和生产区未做防火分隔；未设置简易报警、简易喷淋、灭火器。	正在整改	
53	宜家生活超市	净潭镇	肖兰	小商场	配电间与其他区域之间未做防火分隔；未设置室内消火栓。	正在整改	
54	天门市合鑫服饰	胡市镇	胡智勇	小服装厂	员工宿舍外墙上设有防盗网；部分电动车停放在厂区内，部分线路老化未套管敷设；未设置简易报警、简易喷淋。	正在整改	
55	天门胡市加油站	胡市镇		加油站	加油站内违规充电；沙箱内存在杂质、结块；消防安全巡查不经常。	正在整改	
56	凯瑞服饰	干驿镇新城小区门面	蒋艳艳	小服装加工	插座等电器设备需加强管理；室内消火栓栓头被拆除；无消防水枪水带。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
57	如意服饰	干驿镇新城小区门面	鲁棚 13597436200	小服装加工	仅设一个安全出口；电动车违规充电；电线敷设未套管。	正在整改	
58	惠农烟花干驿直营店	干驿镇干驿大道西街	龚俊 1336020922	烟花爆竹	店铺与住宅之间的门非防火门（住宅与烟花经营不得设在同一建筑内）；鞭炮仓库内吊顶上设灯泡电线。	正在整改	
59	和润万家购物广场	马湾镇	黄红霞	小超市	内疏散楼梯被杂物占用；疏散指示标志设置不合理；室内消火栓无维保记录。	正在整改	
60	珂美人服装加工厂	马湾镇	张祥	小服装厂	彩钢板内材料为泡沫；车间内设置住宿区；车间无灭火器。	正在整改	
61	新千禧宴会厅	马湾镇	周建波	餐饮类九小场所	疏散指示标志设置不合理；室内消火栓未置水带水枪；室内消火栓有杂物遮挡；内走道过长未设置机械排烟，消防控制柜处于关闭状态。	正在整改	
62	金帝酒店	小板镇 小板大道	王水华 13972185228	餐饮类九小场所	一楼餐饮场所与楼上住宅设在同一建筑内，未独立分开；未设独立感烟装置；一楼仅一个安全出口。	正在整改	

序号	单位名称	地址	场所负责人及电话	场所性质	场所隐患明细	整改或查处情况	备注
63	杨洲宾馆	小板镇 小板大道	陈开娥 13986941218	小宾馆	住宅与宾馆设在同一建筑内共同楼梯间；未设封闭楼梯间；无疏散指示标志。	正在整改	
64	广客隆超市	小板镇 小板大道	蔡君霞 13098342940	小超市	西北侧安全出口坡度不符合要求；员工不熟悉灭火器操作；部分区域安全疏散不符合要求；疏散指示标志未保持完好有效；未设独立感烟探测器。	正在整改	
65	爱之购生活广场	多祥镇仙北工业园汉江广场	石文雄 18972639931	小超市	办公室设在超市二楼阁楼，无直通室外的安全出口；部分室内消火栓栓口脱落。	正在整改	
66	谢掌柜酒楼	多祥镇仙北工业园汉江广场楼下	谢亮 13545980978	小餐馆	南侧安全出口楼梯上堆放货物；部分电线未套管保护；部分装修材料为可燃物。	正在整改	
67	逍遥网吧	多祥镇仙北工业园汉江广场国际城	严道 15827380819	小网吧	东北侧安全出口被封堵；住宅与网吧设在同一建筑内，未独立分开；电线敷设未套管保护。	正在整改	

---

送：省安委会办公室，市委主要领导，市安委会主任，各副主任。

发：市安委会成员单位，各乡镇人民政府，各办事处、农场，天门经济开发区。

---

天门市安全生产委员会办公室

2023年11月27日印发

---